热镀锌-拉伸应变痕

对于牌号 DC53D+Z、DC53D+ZF、DC54D+Z、DC54D+ZF、DC56D+Z、DC56D+ZF,保证在制造后 6个月内使用时不出现拉伸应变痕;对于牌号 DC51D+Z、DC51D+ZF、DC52D+Z、DC52D+ZF、H180BD+Z、H180BD+ZF、H220BD+Z、H220BD+ZF、H260BD+Z、H260BD+ZF、H220PD+Z、H220PD+ZF、H260PD+Z、H260PD+Z、H260PD+Z、H260PD+Z、H260PD+Z、H260PD+Z、H260PD+Z,由于这些牌号的钢容易产生拉伸应变痕,建议用户尽快使用,如对拉伸应变痕有特殊要求,应在订货时协商并在合同中注明。

上海中晞金属集团有限公司 上海中晞新型材料科技有限公司 汽车钢事业部

地址: 上海市宝山区牡丹江路 1211号 D座 11F

邮编: 200940

邮箱: yjs@shzxg.com 网址: www.shzxg.com 直线: 021-5678 7760

全国统一热线: 400 030 9790



汽车钢·加工·销售